

### **三階水環境工程座標**

#### **嘉義沿海水環境改善計畫**

東石漁港水環境改善計畫

緯度：23°27' 3.07" 北

經度：120° 8' 14.29" 東

布袋港風華再現水環境改善計畫

緯度：23°22' 45.22" 北

經度：120° 7' 52.88" 東

#### **新埤滯洪池水環境改善計畫**

新埤滯洪池景觀及水環境營造

緯度：23°28' 54.78" 北

經度：120°18' 11.26" 東

六腳休憩廊道-三階

緯度：23°30' 0.35" 北

經度：120°16' 50.90" 東

#### **嘉義縣八掌溪及朴子河流域水環境改善計畫**

太保市麻魚寮公園水環境改善計畫

緯度：23°30' 4.97" 北

經度：120°22' 2.10" 東

鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫

緯度：23°24' 45.47" 北

經度：120°18' 28.69" 東

赤蘭溪水環境改善計畫

緯度：23°26' 31.76" 北

經度：120°28' 26.90" 東

大崙水環境建設計畫

緯度：23°26' 43.73" 北

經度：120°21' 44.65" 東

## **大埔鄉水質改善建設計畫**

大埔

緯度：23°18' 2.59" 北

經度：120°35' 18.25" 東

## **二階水環境工程座標**

竹崎親水公園

緯度：23°31' 35.64" 北

經度：120°33' 9.16" 東

六腳休憩廊道

緯度：23°29' 53.59" 北

經度：120°15' 15.82" 東

六腳朴子溪親水公園

緯度：23°28' 53.99" 北

經度：120°17' 42.14" 東